


METRIX GEO

VOTRE SOLUTION POLYVALENTE POUR LE CONTRÔLE DE FORMES



POLYVALENCE DES MESURES DE FORME ET DE GÉOMÉTRIE

- Rectitude, perpendicularité, parallélisme, circularité, coaxialité, concentricité, profondeur de rainures, etc
- Sur divers types d'objets : le nombre et la position des capteurs sont adaptés au design de la pièce à contrôler

CONTRÔLE EXACT ET RÉPÉTABLE

Basé sur des capteurs tactiles, des capteurs pneumatiques sans contact, ou une association des deux

OPTIONS DE FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE

Grâce à l'automatisation, pour des gains de temps opérateurs, affectés à des tâches à plus forte valeur ajoutée

SANS CONTACT

Technologie	Pneumatique
Incertitude de mesure	+/- 5 μm ou mieux*

TACTILE

Technologie	LVDT
Résolution ultime des capteurs	0,1 μm
Incertitude de mesure	+/- 5 μm ou mieux*

GÉNÉRAL

Type de contrôle	Rectitude, perpendicularité, parallélisme, circularité, coaxialité, concentricité, profondeur de rainures, etc
Temps de cycle	Quelques secondes

* Selon la pièce à contrôler et l'incertitude sur la dimension de l'étalon